


Uwagi:  
Pomiar i opracowanie wykonano zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997.

Rodzaj pracy:  
**GEODEZYJNA INWENTARYZACJA  
POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ LOKALU MIESZKALNEGO**

Investycja:  
**ETAP I  
Budynek mieszkalny wielorodzinny**

Adres budynku: **Warszawa, dzielnica Praga Północ  
ul. Grodzieńska 48  
obręb 4-14-01  
działka nr ew. 37**

Usytuowanie lokalu w budynku:



|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Numer lokalu mieszkalnego | 11           |
| Kondygnacja               | 3 (2 piętro) |

Wykonawca:  
**GEOPOL** Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych  
GEOPOL s.c. Andrzej Gałecki, Dorota Gałecka  
ul. Dzielna 21 m 22A, 01-029 Warszawa

**ZESTAWIENIE POWIERZCHNI**

| Nr                          | Nazwa pomieszczenia               | Powierzchnia [m <sup>2</sup> ] |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 11.1                        | hall                              | 3,28                           |
| 11.2                        | łazienka                          | 4,19                           |
| 11.3                        | pokój dzienny z aneksem kuchennym | 25,60                          |
| razem powierzchnia użytkowa |                                   | 33,07                          |

|           |            |                     |
|-----------|------------|---------------------|
| Pomierzył | 23.09.2021 | Krzysztof Bielawski |
| Sprawdził | 23.09.2021 |                     |