



Uwagi:
Pomiar i opracowanie wykonano zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997.

Rodzaj pracy:
**GEODEZYJNA INWENTARYZACJA
POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ LOKALU MIESZKALNEGO**


Investycja:
**ETAP I
Budynek mieszkalny wielorodzinny**

Adres budynku: **Warszawa, dzielnica Praga Północ
ul. Grodzieńska 48
obręb 4-14-01
działka nr ew. 37**

Usytuowanie lokalu w budynku:



Numer lokalu mieszkalnego	12
Kondygnacja	3 (2 piętro)

Wykonawca:
 **Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych
GEOPOL s.c. Andrzej Gałecki, Dorota Gałecka
ul. Dzielna 21 m 22A, 01-029 Warszawa**

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m ²]
12.1	hall	2,89
12.2	łazienka	5,56
12.3	pokój dzienny z aneksem kuchennym	18,52
razem powierzchnia użytkowa		26,97

Pomierzył	23.09.2021	Krzysztof Bielawski
Sprawdził	23.09.2021	