


Uwagi:
Pomiar i opracowanie wykonano zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997.

Rodzaj pracy:
**GEODEZYJNA INWENTARYZACJA
POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ LOKALU MIESZKALNEGO**

Investycja:
**ETAP I
Budynek mieszkalny wielorodzinny**

Adres budynku: Warszawa, dzielnica Praga Północ
ul. Grodzieńska 48
obręb 4-14-01
działka nr ew. 37

Usytuowanie lokalu w budynku:



Numer lokalu mieszkalnego	20
Kondygnacja	5 (4 piętro)

Wykonawca:
GEOPOL Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych
GEOPOL s.c. Andrzej Gałecki, Dorota Gałecka
ul. Dzielna 21 m 22A, 01-029 Warszawa

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m ²]
20.1	hall	1,96
20.2	pokój dzienny z aneksem kuchennym	23,90
20.3	korytarz	2,86
20.4	łazienka	2,97
20.5	pokój	14,01
razem powierzchnia użytkowa		45,70
20.6	taras	
20.7	balkon	

Pomierzył	23.09.2021	Krzysztof Bielawski
Sprawdził	23.09.2021	