


Uwagi:
Pomiar i opracowanie wykonano zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997.

Rodzaj pracy:
**GEODEZYJNA INWENTARYZACJA
POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ LOKALU MIESZKALNEGO**


Investycja:
**ETAP II
Budynek mieszkalno usługowy**

Adres budynku: **Warszawa, dzielnica Praga Północ
ul. Radzywińska 49
obręb 4-14-01
działka nr ew. 37**

Usytuowanie lokalu w budynku:



Numer lokalu mieszkalnego	2
Kondygnacja	2 (1 piętro)

Wykonawca:
 **Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych
GEOPOL s.c. Andrzej Gałecki, Dorota Gałecka
ul. Dzielna 21 m 22A, 01-029 Warszawa**

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m ²]
2.1	pokój dzienny z aneksem kuchennym	23,67
2.2	pokój	16,69
2.3	łazienka	6,61
	razem powierzchnia użytkowa	46,97
2.4	balkon	2,30

Pomierzył	14.04.2022	Krzysztof Bielawski
Sprawdził	14.04.2022	