



Uwagi:
Pomiar i opracowanie wykonano zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997.

Rodzaj pracy: **GEODEZYJNA INWENTARYZACJA
POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ LOKALU MIESZKALNEGO**

Inwestycja: **ETAP II
Budynek mieszkalno usługowy**

Adres budynku: **Warszawa, dzielnica Praga Północ
ul. Radzymińska 49
obręb 4-14-01
działka nr ew. 37**

Usytuowanie lokalu w budynku:



Numer lokalu mieszkalnego	3
Kondygnacja	2 (1 piętro)

Wykonawca:
GEOPOL Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych
GEOPOL s.c. Andrzej Gałecki, Dorota Gałecka
ul. Dzielna 21 m 22A, 01-029 Warszawa

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m ²]
3.1	hall	13,18
3.2	pokój	16,01
3.3	łazienka	4,16
3.4	łazienka	3,88
3.5	garderoba	8,69
3.6	kuchnia	18,82
razem powierzchnia użytkowa		64,74

Pomierzył	14.04.2022	Krzysztof Bielawski
-----------	------------	---------------------

Sprawdził	14.04.2022	
-----------	------------	--